



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ №149
Иванова Г. В.
«29» апреля 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 442**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 650036, город Кемерово, ул.Мирная 3 Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1077,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6985,81 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967 год, последнего капитального ремонта: *тищеблок – 2015г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: июнь – июль 2018 года, капитального: не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 149 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 650036, город Кемерово, ул. Мирная 3 Б
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования администрации города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Кемерово, улица Притомская набережная , 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 155 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Пассажирский транспорт: автобус № 1, 2, 24,82 троллейбус № 1,2,15 маршрутное такси 21,36,61,82 остановка «Пищевой техникум» ;

Пассажирский транспорт: автобус 32,36,76,87,91 маршрутное такси №2,3,4,9,30,47,50,105,126 остановка «АКБ Надежда» .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 180 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать перепады, неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ-И (Г,С,У)

	транспорта)
--	-------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,С,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ №149
Иванова Г. В.
«28» апреля 2018 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 442

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 650036, город Кемерово, ул.Мирная 3 б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1077,4 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6985,81 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967 год, последнего капитального ремонта: *тицблок 2015г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: июнь – июль 2018 года, капитального: не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 149 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 650036, город Кемерово, ул. Мирная 3 Б
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Кемерово, улица Притомская набережная , 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **нет**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 155 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

Пассажирский транспорт: автобус № 1, 2, 24,82 троллейбус № 1,2,15 маршрутное такси 21,36,61,82 остановка «Пищевой техникум» ;

Пассажирский транспорт: автобус 32,36,76,87,91 маршрутное такси №2,3,4,9,30,47,50,105,126 остановка «АКБ Надежда» .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 180 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать: перепады, неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Иванова Галина Викторовна, заведующая МБДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида»
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

« ____ » _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 650036, город Кемерово, ул.Мирная 3 б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1077,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6985,81 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967 год, последнего капитального ремонта: *пищевлок– 2015г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: июнь – июль 2018 года, капитального: не планируется*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 149 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 149 «Детский сад общеразвивающего вида»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650036, город Кемерово, ул.Мирная 3 б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: пропускная способность 155 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ,
Пассажирский транспорт: автобус № 1, 2, 24,82 троллейбус № 1,2,15 маршрутное такси 21,36,61,82 остановка «Пищевой техникум» ;
Пассажирский транспорт: автобус 32,36,76,87,91 маршрутное такси №2,3,4,9,30,47,50,105,126 остановка «АКБ Надежда» .
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 180 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (описать перепады, неровности дорожного покрытия)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,С,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,С,У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,С,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Схемы движения по территории МБДОУ №149, схемы движения к объекту ОСИ от ближайшей остановки общественного транспорта, планы эвакуации поэтажные

Руководитель
рабочей группы

Заведующая МБДОУ 149 Иванова Галина Викторовна _____

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Лукина Ольга Викторовна _____

Завхоз Боровикова Алена Игоревна _____

В том числе

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 201__ г.

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлениемдеятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников»650065, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы на территорию	есть	1	10	1. Отсутствуют доступные элементы информации об объекте.	Все	1. Организация доступных элементов информации об объекте.	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Пути движения на территории	есть	2	10, 19	1. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. 2. Бордюры по краям пешеходных путей: высота менее 0,05 м. или отсутствуют. 3. Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м	С К,О,С. К	1. Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей. 2. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями. 3. Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями	ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	нет	---	---	----	---	----	---
1.4	Пандус (наружный)	нет	---	---	----	---	----	---
1.5	Автостоянка и парковка	нет	---	---	1. Отсутствуют площадки для остановки	Все	1. Организация площадки для остановки	ремонт (текущий,

					специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН		специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.	капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2	10, 19	1. Передвижение МГН по участку к зданию затруднено (разбито асфальто-бетонное покрытие). 2. Информационная поддержка на всех путях движения МГН –отсутствует. 3. Отсутствуют места отдыха на территории.	Все	1.Восстановление асфальто-бетонного покрытия. 2.Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН. 3. Организация мест отдыха на участке.	ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У)	1,2	10, 19	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению-----.

I Результаты обследования:

2. Входов в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательнo-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	---
2.2	Пандус (наружный)	нет	---	---	1.Отсутствует пандус.	Все	1.Монтаж пандуса.	ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	3	5, 11	1. Отсутствуют: - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; Ширина просветов их ячеек не более 0,015 м	Все	1. Монтаж - водоотвода; - дренажных и водосборных решеток в соответствии с требованиями.	ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	Есть	4	16, 17	1.Дверь имеет форму, не позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемая. 2.Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Все К	1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. 2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	ремонт (текущий, капитальный)

					<p>3. Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м</p> <p>4. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.</p>	К	3. Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	
						К	4. Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	
2.5	Тамбур	Есть	5	15	<p>1. Размеры тамбура: - ширина - менее 2,2 м - глубина - менее 1,8 м,</p> <p>2. Покрытие пола твердое, но допускающее скольжения при намокании.</p> <p>3. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м</p>	Все	1. Реконструкция тамбура.	индивидуальное решение с ТСП
						Все	2. Реконструкция покрытия пола.	
						Все	3. Монтаж дренажных и водосборных решеток.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	3-5	5, 11, 15-17	<p>1. Отсутствие входа, приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию.</p> <p>2. Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>	Все	1. Реконструкция входа.	индивидуальное решение с ТСП
						Все	2. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	3-5	5,11, 15-17	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---.

I Результаты обследования:**3. Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	1,12	1. Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой – не легкоуправляемые 2. Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - дверные ручки не имеют тактильных опознавательных знаков опасности.	Все Все	1. Работы по адаптации устройств для открывания дверей. 2. Адаптация ручек.	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7	4,6	1. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м) отсутствуют: - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей 2. Ступени: - не одинаковая геометрия; - ширина проступей (кроме	Все О,С	1. Реконструкция поручней. 2. Реконструкция ступеней.	индивидуальное решение с ТСР

					внутриквартирных) - менее 0,3 м; - высота подъема ступени - более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м - отсутствует; - боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой не менее 0,02 м.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—	—	—	—	—	—
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	—	—	—	—
3.5	Дверь	Есть	8	2	1.Информирующие обозначения помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствует дублирование рельефными знаками. 2.Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия но отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. 3. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от	Все К К	1.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. 2.Монтаж входной двери отвечающей требованиям. 3.Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	ремонт (текущий, капитальный)

					уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	9	3	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	6-9	1-4, 6,12	1.Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Отсутствуют зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. 3. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	Все Все С	1. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Организация зон отдыха на каждом этаже. 3. Монтаж предупредительная информация о препятствии.	ремонт (текущий, капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).	ДЧ-И (Г, У)	6-9	1-4, 6,12	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	2,9	<p>1.Свободное пространство: - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов).</p> <p>2.Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре</p> <p>3. Подходы к оборудованию и мебели: - менее 0,9 м; - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)</p> <p>4.Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - более 0,8 м</p>	К К К	<p>1. Адаптация свободного пространства .</p> <p>2. Адаптация зона для самостоятельного разворота</p> <p>3. Адаптация подходов к оборудованию и мебели</p> <p>4. Адаптация мебели</p>	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	11	7	<p>1. Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, не обеспечивается: -полноценное восприятие демонстрационных,</p>	Все	1.Адаптация элементов зала.	

				<p>зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов, В зальных помещениях есть два рассредоточенных выхода но не приспособлены для прохода МГН.</p> <p>2. Меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик) – отсутствует.</p> <p>3. Не расположены места с учетом эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в зрительных залах - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей. <p>4. Не установлены системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел .</p> <p>5. Места для лиц с дефектами слуха:</p> <ul style="list-style-type: none"> -не размещены на расстоянии не более 10 м от источника звука(или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; - возможно применять 	<p>К</p> <p>Все</p> <p>С,Г</p> <p>С</p>	<p>2.Адаптация элементов зала.</p> <p>3.Адаптация элементов зала</p> <p>4.Адаптация элементов зала</p> <p>5.Адаптация элементов зала</p>	<p>индивидуальное решение с ТСП</p>
--	--	--	--	---	---	--	-------------------------------------

					в залах индукционный контур; - другие индивидуальные беспроводные устройства; - располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно, выделение дополнительной зоны для переводчика).			
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	—	—	—	—	—	—
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	—	—	—	—	—	—
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	10, 11	2,7,9	1. Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). 2. Информирование помещений не расположены: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - отсутствует дублирование рельефными знаками.	Все Все	1. Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями. 2. Адаптация входной двери отвечающей требованиям.	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)	10,11	2,7,9	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательнo-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	—	—	—	—

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «__» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	—	—	—	—

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 201__ г.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	13	1. Отсутствие: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение. 2. Отсутствует Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м	Все	1. Монтаж - двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопки звонка (в дежурную комнату), - аварийного освещения. 2. Монтаж Универсальной кабины	ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	12	13	1. Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий	Все	1. Монтаж Универсальной кабины.	ремонт (текущий, капитальный)

				<p>граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности и нахождения посетителя в здании 60 мин и более). <p>2. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов. <p>3. Отсутствуют информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками <p>4. Рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 	<p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>2. Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах.</p> <p>3. Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах.</p> <p>4. Адаптация слива воды.</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	12	13	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендовано использование:- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 201__ г.

6. Системы информации на объекте**I Результаты обследования:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №149
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная, 3Б

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	8	8,2	_____	_____	_____	_____
6.2	Акустические средства	нет	-	-	_____	_____	_____	_____
6.3	Тактильные средства	нет	_____	_____	1.Отсутствие тактильных элементов информации.	Все	1.Монтаж тактильных элементов информации.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	8	8,2	1.Системы средств информации и сигнализации об опасности не комплексная (визуальная, звуковая и тактильная) не соответствует ГОСТ Р 51671. 2. Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствует знакам в нормативных документов по стандартизации. 3. Система средств информации зон и		1.Организация комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности . 2. Соблюдение идентичности знаков и символов. 3.. Создание функциональ	индивидуальное решение с ТСР

				помещений не обеспечивает: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		ной система средств информации	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	8	8,2	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)